

38 Colgador de varilla de manguito con ojal de acero de compensación, M10 Varilla



NÚMERO DE CATÁLOGO

038M0010EG

CARACTERÍSTICAS

Fijador a estructura utilizado para unir la varilla del colgador a la estructura

Proporciona un ajuste vertical completo de la varilla



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 598290

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño de la varilla (RS): M10

Diámetro del tubo: 100" Max

Tamaño de taladro 1 (HS1): 13 mm

Tamaño de taladro 2 (HS2): 6.7 mm

Altura (H): 85 mm

Anchura (W): 29 mm

C: 30.6 mm

D: 19 mm



Carga estática: 1112N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La capacidad de carga depende de la resistencia de la estructura de madera.

Para varilla de 3/8 in a tubo de 2 in, use dos falsos tornillos para madera del modelo n.º 43. Para varilla de 3/8 in a tubo de 4 in, use un tirafondo de 1/2 in x 76,2 mm del modelo n.º 42.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

