

Panneau en acier inox, MPPS



Un panneau en acier inoxydable pour une console en acier doux est une alternative économique à une console en acier inoxydable complète dans certains environnements. Par exemple, un panneau en acier doux se détériorera rapidement si les opérateurs sont exposés à des agents chimiques et les transfèrent sur la console au cours des opérations et de l'entretien.

FONCTIONS

Description: Pour le remplacement du panneau standard sur le dossier du MPC lorsqu'une forte résistance à la corrosion est requise.

Matériau: Acier inox brossé 2 mm AISI 304.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Matériau: Acier inoxydable 304

Finition: Finition brossée

Épaisseur: 2mm

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Famille de produits
MPPS061	26mm	600mm	484mm	Acier inoxydable	Interface homme-machine
MPPS081	26mm	800mm	484mm	Acier inoxydable	Interface homme-machine
MPPS101	26mm	1000mm	484mm	Acier inoxydable	Interface homme-machine
MPPS121	26mm	1200mm	484mm	Acier inoxydable	Interface homme-machine
MPPS161	26mm	1600mm	484mm	Acier inoxydable	Interface homme-machine

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.