

Pannello in acciaio inox, MPPS



Un pannello in acciaio inossidabile per una consolle in lamiera d'acciaio è un'alternativa economica a una consolle in acciaio inossidabile completa in determinati ambienti. Ad esempio, un pannello in lamiera d'acciaio si deteriorerebbe rapidamente se gli operatori fossero esposti ad agenti chimici e li trasferissero sulla consolle durante gli interventi e la manutenzione.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per la sostituzione di pannelli standard su sezioni superiori MPC(S) dove è necessaria inalterabilità o resistenza alla corrosione.

Materiale: Acciaio inoxpre-satinato AISI 304 da 2 mm.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Materiale: Acciaio inossidabile 304

Finitura: Spazzolato

Spessore: 2mm

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti
MPPS061	26mm	600mm	484mm	Acciaio inossidabile	Interfaccia uomo macchina
MPPS081	26mm	800mm	484mm	Acciaio inossidabile	Interfaccia uomo macchina
MPPS101	26mm	1000mm	484mm	Acciaio inossidabile	Interfaccia uomo macchina
MPPS121	26mm	1200mm	484mm	Acciaio inossidabile	Interfaccia uomo macchina
MPPS161	26mm	1600mm	484mm	Acciaio inossidabile	Interfaccia uomo macchina

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.