

SOSR Dwuotworowy pasek do rur CPCW z odsunięciem, 1 1/4" rury, 32 DN

NUMER KATALOGOWY

SOSR125



FUNKCJE

Krawędzie stożkowe chronią orurowanie

Do stosowania z rurą CPVC w instalacjach tryskaczowych

Ustala pozycję rury 38 mm w pewnej odległości od powierzchni montażowej, eliminując potrzebę zastosowania drewnianych klocków dystansowych

Możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej, w betonie, stali i drewnie

Spełnia rygorystyczne wymagania UL® 203, dotyczące oporu skierowanego do góry

Wieszak, jak i łącznik pozycjonujący rury wg list UL®

Zgodny z wymogami obciążania statycznego wg NFPA® 13

Zawiera śruby montażowe

Można użyć z nakrętką 3TW w instalacjach prowadzonych na powierzchniach drewnianych



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 597807

Materiał: Stal

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane

Rozmiar rury: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Rozmiar otworu (HS): 5.1 mm

A.: 84 mm



B.: 92 mm

C.: 25.4 mm

Grubość (T): 1.61 mm

Rozstaw wieszaków: 1.95 m Max

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

