


# Divisori verticali per contenitori da pavimento, CDV



Il profilo crea una divisione verticale e assicura il fissaggio di porte e pannelli parziali, garantendo un grado di protezione IP 44.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: il profilo è identico al telaio dell'armadio e fornisce una divisione verticale dell'armadio quando vengono montati sportelli o pannelli parziali. Può essere montato con incrementi di 200 mm.

Materiale: Profilo anteriore: acciaio dolce da 2 mm. Profilo interno: Acciaio zincato da 1,75 mm.

Finitura: Rivestimento strutturato a polvere RAL 7035.

Quantità nell'imballaggio: 1 set di profili con accessori di montaggio.

Può essere montato con incrementi di 200 mm

Un set di profili con accessori di montaggio

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Spessore:</b>      | 2mm                  |
| <b>Colore:</b>        | Grigio chiaro        |
| <b>Materiale:</b>     | Lamiera d'acciaio    |
| <b>Finitura:</b>      | Verniciato a polvere |
| <b>Codice colore:</b> | RAL 7035             |

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Famiglia di prodotti | Materiale della cassa |
|-------------------|---------|-----------|------------|----------------------|-----------------------|
| CDV1800R5         | 1755mm  | 90mm      | 49mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Famiglia di prodotti | Materiale della cassa |
|-------------------|---------|-----------|------------|----------------------|-----------------------|
| CDV2000R5         | 1955mm  | 90mm      | 49mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| CDV2200R5         | 2155mm  | 90mm      | 49mm       | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**